

日上市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
助川小学校	1	令和3年度箇所 (030103)	日上市助川町 6号国道（助川小学校～日上市役所近辺まで）	幹線道路で交通量も多いため、巻き込み防止等による児童の安全の確保が必要であるため。	ラバーボールの設置 信号柱への反射シート設置 学校による安全指導	国土交通省 日立警察署 学校	令和4年度完了 令和6年度完了予定 令和3年度完了
会瀬小学校	1	平成28年度箇所 (280201)	幸町3-3付近 (日立製作所正門橋) (市道3220号線)	風雨が強いときに、傘が風に煽られてバランスを崩してしまい危ない	橋梁補修	日上市 (道路建設課)	令和6年度以降
会瀬小学校	2	平成30年度箇所 (300206)	会瀬町2丁目付近 (市道3509号)	交通量が多いが幅員が狭く歩道が整備されていない。	歩道等の整備	日上市 (道路建設課)	令和9年度完了予定
会瀬小学校	3	平成30年度箇所 (300208)	会瀬町3丁目3～11番 会瀬ポンプ場東側(市道3163号線)	道路幅が狭いため、児童と車両が接近し大変危険な状況	道路改良	日上市 (道路建設課)	令和6年度完了予定
会瀬小学校	4	令和5年度箇所 (050201)	相賀町18（橋の中央 南側歩道）	雨が降ると水が溜まり、歩行が困難であり、凍結時は非常に危険である。	検討中	日上市 (道路管理課)	令和6年度完了予定
滑川小学校	1	令和2年度箇所 (020402)	滑川本町3丁目19～同20付近（滑川丘通り沿い）	交通量が多く、坂道、急なカーブが多く、昨年も車両が歩道に突っ込む事故があった。	ガードボールの設置	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
滑川小学校	2	令和4年度箇所 (040408)	滑川町2丁目 シャボンコインランドリー前 (市道2148号線)		ラバーボール設置	日上市 (道路管理課)	令和4年度完了
滑川小学校	3	令和4年度箇所 (040412)	滑川本町 学校東門前 (市道2135号線)		U字溝のふたを設置してほしい	日上市 (道路管理課)	令和6年度以降
滑川小学校	4	令和5年度箇所 (050401)	滑川町2丁目 県営第二AP前セブンイレブン入り口付近	セブンイレブンに出入りする車がスピードを出して危険なため。また児童は出入り口でいったん止まって安全を確認する必要があるため。	ラバーボール設置	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
滑川小学校	5	令和5年度箇所 (050402)	滑川本町1-11-10付近 竹林	車道と歩道の境が分かりにくく、危険なため	ラバーボール設置	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
滑川小学校	6	令和5年度箇所 (050403)	滑川本町3-1-3 郵便局前通り	白線がなく、歩道と車道が分かりにくい	外側線更新	日上市 (道路管理課)	令和6年度完了予定
滑川小学校	7	令和5年度箇所 (050404)	滑川本町4-6-1 SFフーズ前交差点	横断歩道のたまり場の確保と明確化が必要なため。 横断歩道までに向かう路側帯の幅が狭く危険。	ラバーボール設置 外側線引き直し	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
滑川小学校	8	令和5年度箇所 (050405)	滑川本町4丁目滑川丘交差点から上田沢APまでの通り	工場付近の歩道に大型車が駐車して、歩道をふさいでいることがあり、危険なため。	学校による安全指導	学校	令和5年度完了
滑川小学校	9	令和5年度箇所 (050406)	滑川本町4丁目団地内	土砂が通学路に崩れてきて、危険なため	民地指導	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
仲町小学校	1	平成28年度箇所 (280503)	助川町1-1-1付近(市道2560号線)	道幅が狭く歩道も設置されていないため、車両との接触が心配である。	道路の拡張と歩道の設置	日上市 (道路建設課)	令和7年度完了予定
仲町小学校	2	平成29年度箇所 (290505)	宮田町1丁目付近(市道2587号線)	歩道幅員が狭小であるため、車道にはみ出し歩行する生徒がおり、非常に危険な状況である。	信号機の設置 交差点のカラー塗装	日上市 (道路建設課)	令和9年度完了予定
仲町小学校	3	令和4年度箇所 (040504)	高鈴町4-6付近(茨城交通バス停 万城内～鹿野場) (市道2633号線)	側溝の蓋を設置して欲しい。	側溝蓋設置	日上市 (道路管理課)	令和6年度以降

日上市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	
中小路小学校	1	令和5年度箇所 (050601)	東町1-1から1-14の付近	細い道であるが、最近通行量が増えており、車が抜け道として利用している。スピードも落とさずに通行している。	グリーンライン設置	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了予定	
大久保小学校	1	令和5年度箇所 (050701)	大久保町4丁目付近（大久保中学校前）	鮎川停車場線開通による交通量のさらなる増加が予想され、右左折車進入時の接触等危険な場面の回避のため。毎年保護者からの強い要望あり。引き続き対応をお願いしたい。	歩車分離式信号への変更を検討中 外側線横にラバーボールを設置	日立警察署 高萩工事事務所	令和6年度以降 令和5年度完了	
河原子小学校	1	令和5年度箇所 (050804)	東多賀町2丁目11番～13番付近	今後、延線上にバイパスが設置され、交通量の増加が見込まれるため、安全対策が必要。	道路の拡幅や歩道等の整備	日上市 (常陸多賀駅周辺地区 整備課)	令和11年度完了予定	
成沢小学校	1	令和5年度箇所 (050901)	西成沢町1丁目上ノ内歩道橋付近	特に朝のスクールゾーンに車がよく通り、見通しが悪く危ない。横断歩道も消えかけているため危険である。	横断歩道標示の補修 樹木の剪定	日立警察署 日上市 (道路管理課)	令和5年度完了 令和5年度完了	
成沢小学校	2	令和5年度箇所 (050902)	中成沢町3-16-3	車が停車線で止まらず勢いよく頭を出してしまう。自転車との接触事故あり。壁があり見通し悪く大変危険。	歩道延長部分のカラー舗装	国土交通省	令和5年度完了	
水木小学校	1	令和4年度箇所 (041101)	日上市水木町1-6-1付近 (市道6414号線)		グリーンベルトの設置	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了	
水木小学校	2	令和5年度箇所 (051101)	水木町2丁目 ホワイエ急便前横断歩道	横断歩道はあるが信号がない。登校時スピードを出す車が多い。児童が横断歩道で待っていても止まってくれない車がある。	停止線前のカラー舗装	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了予定	
大みか小学校	1	令和4年度箇所 (041201)	大みか町2-26-13 みさと駐車場付近 (市道7682号線)		グリーンベルトの延長	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了	
大沼小学校	1	平成26年度箇所	東大沼町2-36-1付近(市道9号線)		歩道がない箇所や狭い箇所が点在している。	歩道の整備	日上市 (道路建設課)	令和6年度完了予定
大沼小学校	2	令和3年度箇所 (031302)	東大沼町2-16-36 三林家・佐々木家付近		児童たちの安全な歩行のために、道路側溝部の溝蓋の設置を要望する。	溝蓋の設置	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
大沼小学校	3	令和4年度箇所 (041303)	日上市東大沼町1-18-15付近。伏見稲荷付近。 (市道5875号線)		「学童注意」等注意喚起の路面標示 グリーンベルトの延長	グリーンライン 外側線設置	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了
大沼小学校	4	令和5年度箇所 (051301)	東大沼町1-11-15付近		多くの児童が通行し、車の通行量も多いが、歩道が整備されていないため、児童と車両が接触するおそれがある。	筆界未定地のため対応困難 学校による安全指導	日上市 (道路管理課) 学校	令和5年度完了
塙山小学校	1	令和3年度箇所 (031502)	大久保町5-7付近		樹木が大きく繁っているため、電線等にかかっている。また、斜面が浸食され樹木の根元がむき出しになっており、倒木の恐れがある。	民地樹木のため対応困難 学校による安全指導	日上市 (道路管理課) 学校	令和5年度完了
塙山小学校	2	令和3年度箇所 (031506)	金沢町1-12（塙山小交差点付近）		駐車場の出入り口が横断歩道と重なっており、児童の通行や信号待ちの待機時に危険である。	敷地内への看板の設置	学校	令和5年度完了
塙山小学校	3	令和4年度箇所 (041508)	茨城県日上市金沢町2-6-11(ローソン)前交差点から日上市大久保町4-18-21(突き当り)までの市道 (市道25号線)		朝の7時30分～8時ころまでの進入規制と路側線・グリーンベルト・横断歩道等の線の引き直し	学校による安全指導 横断歩道標示の補修 路側線更新 路面標示更新	学校 日立警察署 日上市 (道路管理課)	令和4年度完了 令和4年度完了 令和4年度完了 令和5年度完了
塙山小学校	4	令和5年度箇所 (051501)	大久保町5-7付近		木が生い茂り見通しや足場が悪い。夕方以降は薄暗く危険。	民地樹木のため対応困難 学校による安全指導	日上市 (道路管理課) 学校	令和5年度完了

日立市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
油縄子小学校	1	令和5年度箇所 (051601)	国分町1丁目(鮎川踏切～245号線)	国道245号線より、左折してくる車に巻き込まれる可能性があるため。	ラバーボール設置	日立市 (道路管理課)	令和5年度完了
油縄子小学校	2	令和5年度箇所 (051602)	国分町1丁目(鮎川踏切近く)	信号機がないため、児童が横断歩道を渡る際、危険があるため。	学校による安全指導	学校	令和5年度完了
田尻小学校	1	令和4年度箇所 (041702)	田尻町4-39-1 田尻小学校あさひ門前 (市道1517号線)	道路に凹凸を付けたり徐行の表示をするなど、車が減速をするような対策をお願いしたい。 グリーンベルトが消えているので塗り直ししてほしい。	路面標示「学童注意」 グリーンライン更新	日立市 (道路建設課)	令和4年度完了 令和5年度完了
日高小学校	1	平成27年度箇所 (271803)	小木津町1丁目 (県道10号線)	道幅が狭く交通量が多く危ない	民地のため対応困難 学校による安全指導	高萩工事事務所 学校	令和5年度完了
日高小学校	2	令和4年度箇所 (041804)	日高町2-12-1(本校西門前) (市道1194号線)	横断歩道の盛り上げ改修	舗装補修	日立市 (道路管理課)	令和6年度以降
日高小学校	3	令和4年度箇所 (041805)	日高町2-12-1(本校西門前) (市道1194号線)	路面の溝の盛り上げ改修	舗装補修	日立市 (道路管理課)	令和6年度以降
日高小学校	4	令和5年度箇所 (051801)	小木津町4丁目11 富士神社付近の交差点	歩道が狭く、朝は中学生を送る車が多く、危険である。	信号機は柱を建てる場所がなく設置できない。 一時停止線、横断歩道標示の補修	日立警察署	令和5年度完了
豊浦小学校	1	平成29年度箇所 (291902)	川尻町604-2 蓮光寺の墓地と豊浦小学校の間を通る新道の西側交差点 (市道669号線)	信号待ちする歩道が狭く、登校時児童が歩道からはみ出してしまい危険である。	用地協力交渉後歩行者溜りの設置	日立市 (道路建設課)	令和6年度完了予定
豊浦小学校	2	令和5年度箇所 (051901)	砂沢町220 エスケー付近のカーブ	歩道が狭く、横を通る車との距離が近い。 工場に出勤する車がスピードを出して児童に幅寄せをして危ない。	ラバーボール設置	日立市 (道路管理課)	令和5年度完了
豊浦小学校	3	令和5年度箇所 (051902)	川尻町1-7-15 元つり太郎付近のカーブ	ガードレールが無く、歩道が狭い。 交通量が多くスピードを出す車が多い。カーブで見通しが悪い。	ラバーボール設置	日立市 (道路管理課)	令和5年度完了
豊浦小学校	4	令和5年度箇所 (051903)	川尻町5-16-1付近のT字路 ホソガネミート近く	児童たちが通学する時間帯に交通量が多いが、一時停止線がなく、道路を横断する際危ない。	一時停止線、横断歩道は、通学時間帯に通行車両がほとんどないため設置できない。 カラー舗装	日立警察署 日立市 (道路管理課)	令和6年度以降
坂本小学校	1	令和3年度箇所 (032102)	南高野町2-14付近十字路	横断歩道上で一時停止する車両が多く、横断する児童と接触しそうだから。	一時停止標示の補修 横断歩道標示の補修	日立警察署	令和4年度完了 令和5年度完了
坂本小学校	2	令和3年度箇所 (032101)	南高野町2丁目23 清水橋付近	車の交通量が多い。とくに登校時は通勤する車が多く、スピードも出ているため、児童が渡ることが難しい。	信号機の設置	日立警察署	令和5年度完了
坂本小学校	3	令和5年度箇所 (052101)	南高野町3丁目21-1 坂本小学校正門前付近	グリーンベルトが途中で切れているため、学校前の横断歩道まで延長することによって児童が安全に道路の通行できる。 また、車が曲がり角をスピードを出してぎりぎりに幅を寄せて曲がってくるため、歩行する幅の確保が必要。	ラバーボール設置 グリーンライン設置	日立市 (道路管理課)	令和6年度以降
坂本小学校	4	令和5年度箇所 (052102)	南高野町2丁目14 第二公園付近	壁で横断歩道手前にいる児童が全く見えず、接触する可能性があるため、たまり場にラバーボールを設置することで車と児童が注意して通行することができる。	ラバーボール設置	日立市(道路管理課)	令和5年度完了

日上市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
東小沢小学校	1	平成29年度箇所 (292201)	下土木内町260番地付近(市道19号線)	二車線が一車線になり、歩道が狭い。樹木が覆い被さり通りにくい。	学校による安全指導	学校	令和5年度完了
楡形小学校	1	令和4年度箇所 (042401)	十王町伊師3010番地(一里塚) (市道10096号線)	押しボタン式信号機(「児童注意」の表示)	横断歩道標示の補修 信号機の設置については、交通量が少ないため難しい ラバーボールの設置	日立警察署 日上市 (道路管理課)	令和4年度完了 令和5年度完了
楡形小学校	2	令和4年度箇所 (042402)	十王町伊師本郷508番地付近道路(学校プール側道路) (市道10043号線)	「グリーンベルト」「路面に注意喚起の文字」等	路面標示「学童注意」 T字クロスマーク設置 グリーンライン設置	日上市 (道路建設課)	令和5年度完了
楡形小学校	3	令和5年度箇所 (052301)	十王町友部2731から東へ(伊師本郷905番地から902番地)	児童が狭い路側帯を歩いて、横断歩道を渡る。白線は引いてあるが、ドライバーに注意喚起をうながすため。	グリーンライン設置 横断歩道標示の補修	高萩工事事務所 日立警察署	令和5年度完了 令和5年度完了
山部小学校	1	令和5年度箇所 (052401)	山部町1726番地付近(風月堂店舗向かい)	現在のルートでは横断歩道がないため、歩道がなく狭い路側帯部分を歩行しなくては行けなく、危険である。	交通環境が悪く、横断歩道の設置はできない。 現在設置済みの横断歩道標示の補修 グリーンライン設置	日立警察署 高萩工事事務所	令和5年度完了 令和5年度完了
助川中学校	1	令和5年度箇所 (052501)	助川町5丁目城南台入り口	横断歩道の歩行者が助川城址通りの運転者から見え辛く、スピードを出しており危険 また、山側から降りてくる車が停止線で止まらず危険	路面標示 カラー舗装	日上市 (道路建設課)	令和6年度完了予定
助川中学校	2	令和5年度箇所 (052502)	会瀬2丁目19番地 まるや交差点付近	廃店舗の看板が経年劣化で落下する可能性が高く、非常に危険	廃店舗の看板撤去指導	日上市 (道路管理課)	令和5年度完了
滑川中学校	1	令和2年度箇所 (012901)	田尻町5丁目2039-1～田尻町6丁目1878 市道3号線	交通量が多く歩道が設置されていないため危険。	道路改良	日上市 (道路建設課)	令和6年度完了予定
滑川中学校	2	令和4年度箇所 (042802)	滑川本町4丁目2番付近 (市道2190号線)	道路の改良	対象地は民地のため対応困難 道路敷内において排水施設を新設 予定	日上市 (道路管理課)	令和6年度以降 予定
滑川中学校	3	令和4年度箇所 (042803)	滑川本町1丁目9番1号付近 (市道3865号線)	カーブミラーの設置	民地承諾が得られないため対応困難 学校による安全指導	日上市 (道路管理課) 学校	令和5年度完了
滑川中学校	4	令和5年度箇所 (052801)	東滑川町3-19付近	海側方面へ左折する車と歩行者が接触する危険がある。過去にも、生徒と車との接触事故があった。	歩車分離式信号は、国道6号の渋滞が悪化するため変更できない。 学校による安全指導	日立警察署 学校	令和5年度完了
河原子中学校	1	令和5年度箇所 (050801)	東多賀町2丁目11番～13番付近	今後、延線上にバイパスが設置され、交通量の増加が見込まれるため、安全対策が必要。	道路の幅幅や歩道等の整備	日上市 (常陸多賀駅周辺地区 整備課)	令和11年度完了予定
日高中学校	1	令和元年度箇所 (013503)	小木津町坂下1411-1～折笠町久保内654-6 市道532号線・市道640号線【中所沢川尻線】	交通量が多く歩道が設置されていないため危険。	バイパス整備	日上市 (道路建設課)	令和6年度完了予定
坂本中学校	1	令和5年度箇所 (053701)	日上市石名坂町1丁目40付近(坂を上がってきたところの交差点)	坂道の上りきった箇所のため、信号がない。また、通勤時間の交通量が多く、上下車がスピードを出して交差点へ侵入するため歩行者が危険である。交差点で減速するような仕掛けが必要である。	「横断者注意」と記載されているラバーボールを設置 一時停止、横断歩道の塗り直し	高萩工事事務所 日立警察署	令和5年度完了 令和5年度完了

日上市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（危険箇所）

学校名	No.	備考(箇所番号等)	箇所名・住所・路線名等	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	進 捗 状 況
十王中学校	1	令和2年度箇所 (024004)	日上市十王町友部1523番6付近	通学路となっているが水たまり等がひどく、歩行の妨げになるため。また、側溝の劣化もあり通行に際して危険が生じているため。	応急的な碎石の敷き均し 全体的な道路の整備	日上市 (道路管理課) 日上市 (道路建設課)	令和2年度完了 令和7年度完了予定
十王中学校	2	令和5年度箇所 (053801)	十王町友部116番地付近	歩道が途切れ、路側帯を歩行している状況。交通量も多く、スピードも速いため危険である。	外側線横にラバーポールを設置	高萩工事事務所	令和5年度完了